



ELOY ALFARO S7-157 Y BELISARIO QUEVEDO  
( SAN JUAN DE CUMBAYA )  
P.O. BOX 17-10-7332 - QUITO - ECUADOR

TELEF.: 02 6 014 371/02 6 039 221  
E-MAIL: info@gruentec.com / operaciones@gruentec.com

### CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS

Reportar a:		Facturar a:		Requerimientos de Análisis		Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta		Uso de laboratorio	
Empresa: <u>INU Minerales Ecuador S.A.</u>		Empresa:		Temperatura De Llegada		°C			
Dirección:		Dirección:		Muestra sellada		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
E-mail:		E-mail:		No. Registro de Laboratorio					
Contacto: <u>Ing. Vicente Jaramillo</u>		Contacto:							
Teléfono: <u>0997612182</u>		Teléfono:							
RUC:		RUC:							
Nombre del Responsable del muestreo:		Firma							
<u>Robinson González / Gilos Pérez</u>									
N° Proyecto		Nombre de Proyecto		Número de envases por muestra					
Matriz*	Fecha	Comp	Punt	Identificación de la(s) muestra(s)		Fecha		Hora	
CA	19/12/16		X	Calidad del Aire Campamento Pinos		21/12/16		20:00	
CA	20/12/16		X	Calidad del Aire Zona de Exploración		21/12/16		20:00	
RDO	19/12/16		X	RU Zona de Exploración Diurno		21/12/16		20:00	
RDO	20/12/16		X	RU Zona de Exploración Nocturno		21/12/16		20:00	
RDO	20/12/16		X	RU Campamento Pinos Diurno		21/12/16		20:00	
RDO	20/12/16		X	RU Campamento Pinos Nocturno		21/12/16		20:00	
Registro De Custodia									
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por (Firma)		Fecha	Hora	Observaciones:	
		21/12/16	20:00			21/12/16	20:00	Fecha : 21/12/16 Hora:	
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por (Firma)		Fecha	Hora		
Enviado por: (Firma)		Fecha	Hora	Recibido por (Firma)		Fecha	Hora		

El cliente acepta los términos y condiciones de Guentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.