



ELOY ALFARO S7-157 Y BELISARIO QUEVEDO
(SAN JUAN DE CUMBAYA)
P.O. BOX 17-10-7332 - QUITO - ECUADOR

TELF.S.: 02 6 014 371/02 6 039 221 / 02 6 005 273 / 02 6 007 359
E-MAIL: info@gruentec.com / operaciones@gruentec.com

CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS

Requerimientos de Análisis Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta

Reportar a:
 Empresa: 1.111 Minerales.
 Dirección: Coenca
 E-mail:
 Contacto: Jug. Vicente Jaramillo
 Teléfono: 0997612182.
 RUC:

Facturar a:
 Empresa:
 Dirección:
 E-mail:
 Contacto:
 Teléfono:
 RUC:

Nombre del Responsable del muestreo:
Jug. Gustavo Lusa
 Firma:

Matriz*	Nombre de Proyecto				Número de envases por muestra
	Fecha	Comp	Horas	Identificación de la(s) muestra(s)	
AG	25/12/15	✓	9:00	MAI	7
AG	25/12/15	✓	9:51	MAR	7
AG	25/12/15	✓	11:00	MAR	7
AG	25/12/15	✓	11:46	MAR	7
AG	25/12/15	✓	12:54	MAR	7
AG	25/12/15	✓	14:10	MADCP	6
AG	25/12/15	✓	15:00	MADCB	6

Temperatura De Llegada °C	Requerimientos de Análisis										Uso de laboratorio	
Muestra sellada Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>												
No. Registro de Laboratorio												

Registro De Custodia

Enviado por: (Firma)	Fecha	Hora	Recibido por (Firma)	Fecha	Hora
	25/12/15	17:00		25/12/15	17:00
Enviado por: (Firma)	Fecha	Hora	Recibido por (Firma)	Fecha	Hora
Enviado por: (Firma)	Fecha	Hora	Recibido por (Firma)	Fecha	Hora

Observaciones:
Muestras preservadas.
 Fecha: _____ Hora: _____
 El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.